



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 44-50-23, факс: (3532) 44-50-23
E-mail: sup.or@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Оренбург
(место составления акта)

«26» марта 2021 г.
(дата составления акта)

10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 58»**

№ 34-651-132

По адресу/адресам: 460022, г. Оренбург, ул. Станционная, 2 А
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора № РП-283-651-О от 25 февраля 2021 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Основная общеобразова-
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

тельная школа №58» (сокращенное наименование МОАУ «ООШ № 58», ИНН 5611024300,
ОГРН 1025601718779, юридический адрес: 460022, г. Оренбург, ул. Станционная, 2 А, директор
Затышняк Алла Анатольевна, тел. 403545).

Дата и время проведения проверки:

" 25 " Марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 26 Марта 2021 г. 10 часов 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(доставлено по почте 25.02.2021, заверенная копия вручена 24.03.2021)

Директор МОАУ «ООШ № 58» Затышняк Алла Анатольевна 26.03.2021 г. 10-00ч.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: - не требуется.

Лицо (а), проводившее проверку:

1. Галент Григорий Михайлович государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора, тел. 445030

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

1. Тюляева Гульнара Гайсовна - заместитель директора по АХР МОАУ «ООШ № 58», тел.89226227007

В ходе проведения проверки:

- установлено, что предписание № 34-905-118 от 18.03.2020г. не выполнено (из 8 мероприятий не выполнено 5 №№1-4, 8), а именно, не устранены следующие нарушения:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Наименование статей (пунктов), технических регламентов(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены
1.	В организации приказом руководителя не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов с группой IV по электробезопасности, прошедший проверку знаний в Ростехнадзоре.	п.п.1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N4145, далее ПТЭЭП.
2.	Не проводится техническое освидетельствование электроустановок с истекшим нормативным сроком эксплуатации (распределительные устройства: ВРУ, ШС, ЩО и др., электропроводка) с целью определения возможности, условий и сроков дальнейшей эксплуатации или их замены (кроме пищеблока). В организации не обеспечено проведение модернизации и реконструкции оборудования электроустановок. Электроустановки здания устарели: электропроводка из алюминия и распределительные устройства эксплуатируются более 50 лет; не обеспечена требуемая надежность электроснабжения всего здания.	п.п.1.6.1, 1.6.7 ПТЭЭП
3.	Обслуживание электроустановок должным образом не проводится (электромеханик Анушкевич Е.П. не прошел проверку знаний по месту работы – МОАУ «ООШ № 58»).	п.п.1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП
4.	Отсутствует (демонтировано) заземляющее устройство здания и, соответственно, организацией не обеспечено наличие заполненного паспорта заземляющего устройства, а также не проводятся осмотры заземляющих устройств: 1) визуальные осмотры видимой части; 2) осмотры с выборочным вскрытием грунта. Паспорт заземляющего устройства должен содержать: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; должна быть указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату	п.п.2.7.8, 2.7.15 ПТЭЭП

<p>ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по сопротивлению металлоосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информацию по устранению замечаний и дефектов.</p> <p>К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.</p>	
--	--

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

предписание № 34-905-118 от 18.03.2020г. не выполнено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание №34-651- 055 от 26.03.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области
Западно-Уральского управления Ростехнадзора

Галент Г.М.

С актом проверки ознакомлен(а), 1 экз. акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МОАУ «ООИШ № 58» Затышняк Алла Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



26 марта 2021 г. 10-00ч

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 44-50-23, факс: (3532) 44-50-23
E-mail: anp.or@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Оренбург
(место составления предписания)

«26» марта 2021 г.
(дата составления предписания)

10 часов 00 минут
(время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34-651-055
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

На основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления №РП-283-651-О от 25 февраля 2021 года.

в период с 25.03.2021 г. по 26.03.2021 г. (продолжительность проверки 2 рабочих дня) должностными лицами Западно-Уральского управления Ростехнадзора:

1. Галент Григорий Михайлович государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора, тел. 445030

в присутствии:

1. Тюляева Гульнара Гайсовна - заместитель директора по АХР МОАУ «ООШ № 58», тел. 89226227007

была проведена _____ внеплановая выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Основная общеобразова-
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

тельная школа №58» (сокращенное наименование МОАУ «ООШ № 58», ИНН 5611024300, ОГРН 1025601718779, юридический адрес: 460022, г.Оренбург, ул. Станционная, 2 А, директор Затышняк Алла Анатольевна, тел. 403545).

По результатам проверки составлен **Акт проверки № 34-651-132 от 26.03.2021г.**

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 250 от 28 июня 2016г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании выше изложенного юридическому лицу Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Основная общеобразовательная школа № 58» **предписывается** устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	В организации приказом руководителя не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов с группой IV по электробезопасности, прошедший проверку знаний в Ростехнадзоре.	п.п.1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N4145, далее ПТЭЭП.	28.02.2022
2.	Не проводится техническое освидетельствование электроустановок с истекшим нормативным сроком эксплуатации (распределительные устройства: ВРУ, ШС, ЩО и др., электропроводка) с целью определения возможности, условий и сроков дальнейшей эксплуатации или их замены (кроме пищеблока). В организации не обеспечено проведение модернизации и реконструкции оборудования электроустановок Электроустановки здания устарели: электропроводка из алюминия и распределительные устройства эксплуатируются более 50 лет; не обеспечена требуемая надежность электроснабжения всего здания.	п.п.1.6.1, 1.6.7 ПТЭЭП	28.02.2022
3.	Обслуживание электроустановок должным образом не проводится (электромеханик Анушкевич Е.П. не прошел проверку знаний по месту работы – МОАУ «ООЦ № 58»).	п.п.1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП	28.02.2022
4.	Отсутствует (демонтировано) заземляющее устройство здания и, соответственно, организацией не обеспечено наличие заполненного паспорта заземляющего устройства, а также не проводятся осмотры заземляющих устройств: 1) визуальные осмотры видимой части; 2) осмотры с выборочным вскрытием грунта. Паспорт заземляющего устройства должен содержать: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; должна быть указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по	п.п.2.7.8, 2.7.15 ПТЭЭП	28.02.2022

<p>сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информацию по устранению замечаний и дефектов.</p> <p>К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.</p>		
--	--	--

Информацию об исполнении предписания в установленные для этого сроки в письменном виде направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному по адресу: Дзержинского проспект, д. 2, г. Оренбург, 460038.

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Г.М. Галент

С предписанием ознакомлен, 1 экз. предписания со всеми приложениями получил:

Директор МОАУ «ООШ № 58»



А.А. Затышняк

«26» марта 2021 г.

Подписать предписание отказался:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)